

บทที่ 5

บทสรุป

จากการศึกษาค้นคว้า เรื่อง ผลการหาประสิทธิภาพสัญญาณและความพึงพอใจต่อการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตไว้สายของภาคเอกชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ ดังนี้

1. ผลการหาประสิทธิภาพในการให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้สายของภาคเอกชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. ผลการหาคุณภาพของระบบอินเทอร์เน็ตไว้สายของภาคเอกชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้สายของภาคเอกชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

จากการศึกษาค้นคว้า เรื่อง ผลการหาประสิทธิภาพสัญญาณและความพึงพอใจต่อการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตไว้สายของภาคเอกชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถสรุปผลการศึกษาค้นคว้าได้ ดังนี้

1. ผลการหาประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้สายของภาคเอกชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

การหาประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้สาย จุดที่ 1 TT CABLE-WIFI 13 สถานะของ Mac เป็นสีเขียวเข้ม และค่า Signal เท่ากับ -34 ชีงหมายถึง สัญญาณดีมาก จุดที่ 2 TT CABLE-WIFI 30 สถานะของ Mac เป็นสีเขียวเข้ม และค่า Signal เท่ากับ -43 ชีงหมายถึง สัญญาณดีมาก จุดที่ 3 TT CABLE-WIFI 33 สถานะของ Mac เป็นสีเขียวเข้ม และค่า Signal เท่ากับ -46 ชีงหมายถึง สัญญาณดีมาก จุดที่ 4 TT CABLE-WIFI 34 สถานะของ Mac เป็นสีเขียวเข้ม และค่า Signal เท่ากับ -42 ชีงหมายถึง สัญญาณดีมาก

2. ผลการหาคุณภาพของระบบอินเทอร์เน็ตไว้วยของภาคเอกชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

จากการนำระบบที่ได้พัฒนาไปดำเนินการทดสอบเพื่อหาคุณภาพต่อระบบ สุ่มผลจากการประเมินเชิงคุณภาพในแต่ละด้านได้ดังนี้

ผลการทดสอบระบบทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดี ($\bar{x} = 4.34$) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การประเมินระบบด้านฟังก์ชันการทำงานระบบ (Functional Test) ($\bar{x} = 4.55$) การประเมินระบบด้านความปลอดภัย (Security Test) ($\bar{x} = 4.34$) การประเมินระบบด้านการใช้งาน (Usability Test) ($\bar{x} = 4.05$)

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้วยของภาคเอกชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจการให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้วยของภาคเอกชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังนี้

การให้บริการของเจ้าหน้าที่พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ($\bar{x} = 3.73$) ด้านการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ($\bar{x} = 3.80$) ด้านการใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก คือ ($\bar{x} = 3.81$)

อภิปรายผล

1. ผลการหาประสิทธิภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตไว้วยของภาคเอกชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

การหาประสิทธิภาพในการให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้วย จุดที่ 1 TT CABLE-WIFI 13 สถานะของ Mac เป็นสีเขียวเข้ม และค่า Signal เท่ากับ -34 ซึ่งหมายถึง สัญญาณดีมาก จุดที่ 2 TT CABLE-WIFI 30 สถานะของ Mac เป็นสีเขียวเข้ม และค่า Signal เท่ากับ -43 ซึ่งหมายถึง สัญญาณดีมาก จุดที่ 3 TT CABLE-WIFI 33 สถานะของ Mac เป็นสีเขียวเข้ม และค่า Signal เท่ากับ -46 ซึ่งหมายถึง สัญญาณดีมาก จุดที่ 4 TT CABLE-WIFI 34 สถานะของ Mac เป็นสีเขียวเข้ม และค่า Signal เท่ากับ -42 ซึ่งหมายถึง สัญญาณดีมาก

2. ผลการหาคุณภาพของระบบอินเทอร์เน็ตไว้วยของภาคเอกชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

จากการนำระบบไปดำเนินการทดสอบเพื่อหาความพึงพอใจต่อระบบ สรุปผลจากการประเมินเชิงคุณภาพในแต่ละด้านได้ดังนี้

ผลการประเมินระบบด้านฟังก์ชันการทำงานระบบ (Functional Test) อยู่ในระดับ ดี คือ ($\bar{x} = 4.55$) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 3 ลำดับ ดังนี้ ความถูกต้องของ การปรับปรุงแก้ไขรหัสผ่าน, ความถูกต้องของการล็อกอินใช้งานระบบ, ความถูกต้องของการเลิกใช้งานระบบ ($\bar{x} = 4.60$) ความถูกต้องของการสมัครเข้าใช้ระบบ ($\bar{x} = 4.40$)

ผลการทดสอบระบบด้านการใช้งาน (Usability Test) พบว่า อยู่ในระดับ ดี ($\bar{x} = 4.05$) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความสะดวก และง่ายในการใช้งาน ($\bar{x} = 4.40$) ความสวยงาม ของหน้าต่างระบบ, การใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพที่เหมาะสม ($\bar{x} = 4.00$) ความชัดเจนของ ข้อความที่แสดงบนจอ ($\bar{x} = 3.80$)

ผลการประเมินระบบด้านความปลอดภัย (Security Test) อยู่ในระดับ ดี ($\bar{x} = 4.34$) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความปลอดภัยในการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ระบบ ($\bar{x} = 4.80$) ความเหมาะสมในการกำหนดรหัสผ่านของผู้ใช้งานระบบ ($\bar{x} = 4.40$) การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการ เข้าใช้ระบบ ($\bar{x} = 4.20$)

3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้วยของ ภาคเอกชนพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตไว้วยของภาคเอกชน พื้นที่รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังนี้

การให้บริการของเจ้าหน้าที่พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ($\bar{x} = 3.73$) และเมื่อพิจารณาราย ด้านพบว่า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ($\bar{x} = 3.81$) ความถูกต้องของผลงานที่ได้รับ ($\bar{x} = 3.77$) การ ดูแลเอาใจใส่และการมีจิตสำนึกในการให้บริการ ($\bar{x} = 3.74$) ความสะดวก คล่องตัวในการติดต่อ ประสานงาน ($\bar{x} = 3.70$) การให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหา ($\bar{x} = 3.65$) ความรวดเร็วในการ ให้บริการ(การติดตั้ง) ($\bar{x} = 3.62$) ความทันเวลาในการให้บริการ ($\bar{x} = 3.61$)

ด้านการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ($\bar{x} = 3.80$) และเมื่อพิจารณาเป็นราย ด้านพบว่า ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ($\bar{x} = 3.82$) มีการให้บริการตามลำดับก่อน- หลัง ($\bar{x} = 3.77$) ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม ($\bar{x} = 3.74$) มีอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่ทันสมัยในการให้บริการ ($\bar{x} = 3.70$) มีเอกสาร/แผ่นพับแนะนำข้อมูลแก่ผู้มารับบริการ ($\bar{x} = 3.67$)

ด้านการใช้บริการอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก คือ ($\bar{x} = 3.81$) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความครอบคลุมสมบูรณ์ในการให้บริการ ($\bar{x} = 3.87$) ความรวดเร็วในการให้บริการ ($\bar{x} = 3.86$) ระบบเป็นหมวดหมู่เข้าใจง่าย ($\bar{x} = 3.79$) มีความทันสมัย ($\bar{x} = 3.78$) การตอบสนองต่อการปฏิบัติงานของระบบ ($\bar{x} = 3.76$)

ข้อเสนอแนะ

- 5.3.1 ควรศึกษา และกำหนดขอบเขตของโครงการให้แน่นัด ก่อนจะเริ่มศึกษาวิจัยจริง
- 5.3.2 ควรเพิ่มเครื่องมือในการดูแลระบบของผู้ดูแลระบบให้มากขึ้น
- 5.3.3 ควรเพิ่มการจำกัดแบบดูดของผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้สาย
- 5.3.4 การติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไว้สายที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก ควรแบ่งเซิร์ฟเวอร์แยกแต่ละฟังก์ชันงาน เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์และเกตเวย์ ดาต้าเบส และเรเดียลเซิร์ฟเวอร์ไฟวอลล์ เป็นต้น
- 5.3.5 การติดตั้งใช้งานระบบเครือข่ายท้องถิ่นไว้สาย ความเสี่ยงไฟว์ฟอร์สำรอง (Redundancy) เพื่อให้ระบบเครือข่ายท้องถิ่นไว้สายมีความเสถียรมากขึ้น
- 5.3.6 ควรเลือกคุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้